

TOOLS for CI2 V. 1.1.2 für Windows

TOOLS for CI2 V1.1.2 für Windows besteht aus den folgenden Programmen.

- Yamaha Steinberg USB Driver V. 1.1.2
- Steinberg CI2 Extension V. 1.1.0

Wichtigste Änderungen und Verbesserungen

V. 1.1.0 auf V. 1.1.2

- Verbesserte Stabilität des Treibers Yamaha Steinberg USB Driver.
- Folgendes Problem wurde verbessert.
 - Bei Verwendung eines mit Yamaha Steinberg USB Driver kompatiblen Gerätes zusammen mit einem Computer mit einem Intel®-Chipsatz der Serie 5 konnte es passieren, dass die aufgenommenen Audiodaten kurz unterbrochen werden.

V. 1.0.1 auf V. 1.1.0

- Unterstützt jetzt Steinberg CI2+.
- Unterstützt jetzt Nuendo 5.

Weitere wichtige Fehlerbehebungen und Verbesserungen für jedes Programm sind folgend beschrieben

Yamaha Steinberg USB Driver

V. 1.0.1 auf V. 1.1.0

- Einige kleinere Probleme wurden behoben.

Steinberg CI2 Extension

V. 1.0.0 auf V. 1.1.0

- Einige kleinere Probleme wurden behoben.

(HINWEIS)

TOOLS for CI2 V. 1.1.0 ist die Version, die auf der CD-ROM TOOLS for CI2 (beschriftet mit „YC410A0“) in der Produktverpackung enthalten ist.

Frühere Updates

V. 1.0.0 auf V. 1.0.1

- Für TOOLS for CI2 wurde bestätigt, dass die Software unter Windows 7 ordnungsgemäß funktioniert.

Für Informationen über die Systemanforderungen und Anweisungen zur Installation unter Windows 7 beachten Sie bitte die beiliegende Installationsanleitung.

Weitere wichtige Fehlerbehebungen und Verbesserungen für jedes Programm sind nachfolgend beschrieben.

Yamaha Steinberg USB Driver

V. 1.0.0 auf V. 1.0.1

- Es wurde ein Problem gelöst, bei dem in bestimmten Umgebungen Rauschen bzw. Geräusche aufgetreten sind.